



Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • **Maschi a macchina** • **Filetti riportati** • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainseriti per tornitura esterna positivi • Portainseriti per tornitura interna positivi • Portainseriti per tornitura esterna negativi • Portainseriti per tornitura interna negativi •

Cassette vuote per maschi a macchina e punte

Cassetta vuota in plastica per maschi a macchina e punte.

Codice	€	M	Misura maschi	ø punte (mm)
A057900100	— ◆	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-
A057900150	— ◆	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2



Occhiali protettivi TKN
Cod. S602030005



ANTINFORTUNISTICA ► CAPITOLO 8

Scopri tutta la gamma dedicata alla
ANTINFORTUNISTICA
a partire da pag. 1448